

SECTEUR D'INFORMATION SUR LES SOLS Ancien site CMRP à VIDAUBAN

Description du site

Date de dernière mise à jour des informations : 17/08/2020

Nom : Ancien site CMRP

Adresse : 47CHEMIN DE RAMATUELLE

Commune principale : VIDAUBAN (83148)

Communes secondaires : Non renseigné

Activités : Non renseignée

Description : La Compagnie Méditerranéenne de Recyclage de Pneus (CMRP) a exploité entre 1999 et 2008 une unité de recyclage de pneumatiques soumise à autorisation au titre des installations classées pour la protection de l'environnement. Le procédé, exclusivement mécanique, consistait à broyer des pneus usagés regroupés sur le site. Les produits entreposés dans l'établissement se limitaient donc à des pneus entiers, déchiquetés, ou réduits en poudre.

Un incendie survenu le 14 mars 2008 a entièrement détruit les installations, et entraîné la fermeture du site.

Des investigations menées lors de la procédure de cessation d'activité ont mis en évidence une teneur en Hydrocarbures Polycycliques Aromatiques HPA (16 substances) de 45 mg/kg de MS, associée à un repérage spectrométrique de molécules complémentaires HPA qui révèle une concentration de l'ordre de 300 mg/kg.

L'usage futur est un usage « industriel et commercial ». Tout changement d'usage devra faire l'objet d'une étude vérifiant la compatibilité du projet avec l'état des sols.

Conclusions de l'administration sur l'état des sols

Date de dernière mise à jour des informations : 30/09/2020

Terrain répertorié en Secteur d'Informations sur les Sols (SIS)

Identifiant : SSP00073990101

Ancien identifiant SIS : 83SIS12074

Description¹ : La Compagnie Méditerranéenne de Recyclage de Pneus (CMRP) a exploité entre 1999 et 2008 une unité de recyclage de pneumatiques soumise à autorisation au titre des installations classées pour la protection de l'environnement. Le procédé, exclusivement mécanique, consistait à broyer des pneus usagés regroupés sur le site. Les produits entreposés dans l'établissement se limitaient donc à des pneus entiers, déchiquetés, ou réduits en poudre.

Un incendie survenu le 14 mars 2008 a entièrement détruit les installations, et entraîné la fermeture du site.

Des investigations menées lors de la procédure de cessation d'activité ont mis en évidence une teneur en Hydrocarbures Polycycliques Aromatiques HPA (16 substances) de 45 mg/kg de MS, associée à un repérage spectrométrique de molécules complémentaires HPA qui révèle une concentration de l'ordre de 300 mg/kg.

L'usage futur est un usage « industriel et commercial ». Tout changement d'usage devra faire l'objet d'une étude vérifiant la compatibilité du projet avec l'état des sols.

Documents associés² : Non renseigné

Synthèse de l'action de l'administration

Date de dernière mise à jour des informations : 30/09/2020

Description³ : La Compagnie Méditerranéenne de Recyclage de Pneus (CMRP) a exploité entre 1999 et 2008 une unité de recyclage de pneumatiques soumise à autorisation au titre des installations classées pour la protection de l'environnement. Le procédé, exclusivement mécanique, consistait à broyer des pneus usagés regroupés sur le site. Les produits entreposés dans l'établissement se limitaient donc à des pneus entiers, déchiquetés, ou réduits en poudre.

Un incendie survenu le 14 mars 2008 a entièrement détruit les installations, et entraîné la fermeture du site.

Des investigations menées lors de la procédure de cessation d'activité ont mis en évidence une teneur en Hydrocarbures Polycycliques Aromatiques HPA (16 substances) de 45 mg/kg de MS, associée à un repérage spectrométrique de molécules complémentaires HPA qui révèle une concentration de l'ordre de 300 mg/kg.

L'usage futur est un usage « industriel et commercial ». Tout changement d'usage

devra faire l'objet d'une étude vérifiant la compatibilité du projet avec l'état des sols.

Polluant(s) identifié(s) ou suspecté Non renseigné


Documents associés : Non renseigné

Géolocalisation

Parcelles concernées par le SIS :

Commune	Feuille	Section	Numéro	Code dép.
VIDAUBAN	1	AK	111	83
VIDAUBAN	1	AK	109	83
VIDAUBAN	1	AK	110	83

Plans cartographiques :



Coordonnées du centroïde : Long. :6.413, Lat. :43.407

Superficie estimée : 21023 m²

- 1 - Pour les sites renseignés avant 2020, les informations sont généralement issues de la base de données relative aux secteurs d'information sur les sols (SIS) dont l'information était assurée par le géoportail des risques du Ministère chargé de l'environnement (www.georisques.gouv.fr)
- 2 - Les documents associés seront téléchargeables sur Géorisques lors de la publication de la fiche
- 3 - Les informations contenues dans les bases de données BASOL et SIS peuvent être similaires pour les sites créés avant 2020. Ainsi les descriptifs des conclusions de l'administration et de l'action de l'administration peuvent être identiques.