



ATLAS DES ZONES INONDABLES


COURS D'EAU : Florieye - Nartuby -

Commune : DRAGUIGNAN Planche 1

DECEMBRE 2008

Echelle : 1/ 25000

Source : IPSEAU
SCAN25@IGN2007



Limite communale	Lit mineur	Dépression fermée (contour net ou peu net)
Lit moyen	Lit majeur ordinaire	Pied de versant
Lit majeur exceptionnel	Inondabilité par ruissellement sur les piémonts	Corniche dans le substrat
Barrage de travertins	Ruissellement en aval d'un barrage de travertins	Talus net
Suspicion de débordements sur terrasse	Axe d'écoulement en crue	Talus peu net
Ruissellement (zonage non délimité)	Glacis-Cône	Remblai
Glacis-Cône		Remblais d'infrastructures
		Lit mineur recalibré
		Dignes
		Ouvrage d'art
		Carrière, gravière ou déblais
		Limite de zone étudiée



ATLAS DES ZONES INONDABLES


COURS D'EAU : Floriye - Nartuby -

Commune : DRAGUIGNAN Planche 2

DECEMBRE 2008

Echelle : 1/ 25000

Source : IPSEAU
SCAN25@IGN2007



- Limite communale
- Lit mineur
- ▨ Lit moyen
- ▧ Lit majeur ordinaire
- ▩ Lit majeur exceptionnel
- Inondabilité par ruissellement sur les piémonts
- ▬ Barrage de travertins
- ▭ Ruissellement en aval d'un barrage de travertins
- ▨ Suspicion de débordements sur terrasse
- Axe d'écoulement en crue
- Ruissellement (zonage non délimité)
- Glacis-Cône
- Dépression fermée (contour net ou peu net)
- Pied de versant
- ▬ Corniche dans le substrat
- ▬ Talus net
- ▬ Talus peu net
- ▨ Remblai
- ▬ Remblais d'infrastructures
- ▬ Lit mineur recalibré
- ▬ Digue
- ▬ Ouvrage d'art
- ▬ Carrière, gravière ou déblais
- ▬ Limite de zone étudiée