

SECTEUR D'INFORMATION SUR LES SOLS Dépôt de déchets - Quartier les Maravals à LA CRAU

Description du site

Date de dernière mise à jour des informations : 14/01/2021

Nom : Dépôt de déchets - Quartier les Maravals

Adresse : nullroute de Maraval

Commune principale : LA CRAU (83047)

Communes secondaires : Non renseigné

Activités : K - Déchets et traitements

Description : Sur ces parcelles ont été mis en évidence la présence de nombreux déchets du BTP, incluant des carrelages et plaques de fibrociment, dont certaines pourraient potentiellement contenir de

Conclusions de l'administration sur l'état des sols

Date de dernière mise à jour des informations : 14/01/2021

Terrain répertorié en Secteur d'Informations sur les Sols (SIS)

Identifiant : SSP04008280101

Ancien identifiant SIS : Non renseigné

Description¹ : Sur ces parcelles ont été mis en évidence la présence de nombreux déchets du BTP, incluant des carrelages et plaques de fibrociment, dont certaines pourraient potentiellement contenir de l'amiante liée. Des recherches d'amiante, mais non exhaustives, ont été réalisées et n'ont pas mis en évidence de fibre amiantée. La quantité de déchets, quelle que soit leur qualification (inertes, non dangereux ou dangereux) mise en évidence mélangée au sol constitue une pollution. Outre les problèmes de stabilité géotechnique engendrés par la présence de ces déchets, il importe que la compatibilité entre l'usage futur et la qualité des sol pollués soit vérifiée avant la délivrance d'une autorisation de construire.

Documents associés² : Non renseigné

Synthèse de l'action de l'administration

Date de dernière mise à jour des informations : 19/05/2021

Description³ : Sur ces parcelles ont été mis en évidence la présence de nombreux déchets du BTP, incluant des carrelages et plaques de fibrociment, dont certaines pourraient potentiellement contenir de l'amiante liée. Des recherches d'amiante, mais non exhaustives, ont été réalisées et n'ont pas mis en évidence de fibre amiantée. La quantité de déchets, quelle que soit leur qualification (inertes, non dangereux ou dangereux) mise en évidence mélangée au sol constitue une pollution.

Polluant(s) identifié(s) ou suspecté Non renseigné


Documents associés : Non renseigné

Géolocalisation

Parcelles concernées par le SIS :

Commune	Feuille	Section	Numéro	Code dép.
La Crau	1	BY	0119	83

Plans cartographiques :



Coordonnées du centroïde : Long. :6.088, Lat. :43.169

Superficie estimée : 4753 m²

- 1 - Pour les sites renseignés avant 2020, les informations sont généralement issues de la base de données relative aux secteurs d'information sur les sols (SIS) dont l'information était assurée par le géoportail des risques du Ministère chargé de l'environnement (www.georisques.gouv.fr)
- 2 - Les documents associés seront téléchargeables sur Géorisques lors de la publication de la fiche
- 3 - Les informations contenues dans les bases de données BASOL et SIS peuvent être similaires pour les sites créés avant 2020. Ainsi les descriptifs des conclusions de l'administration et de l'action de l'administration peuvent être identiques.