

# SECTEUR D'INFORMATION SUR LES SOLS Dépôt de déchets - Quartier les Maravals à LA CRAU

## Description du établissement

---

Date de dernière mise à jour des informations : 06/08/2021

Nom : Dépôt de déchets - Quartier les Maravals

Adresse : nullChemin du Buis, quartier de Maraval

Commune principale : LA CRAU (83047)

Communes secondaires Non renseigné

Activités : K - Déchets et traitements

Description : Non renseignée

## Conclusions de l'administration sur l'état des sols

---

Date de dernière mise à jour des informations : 03/12/2021

Terrain répertorié en Secteur d'Informations sur les Sols (SIS)

Identifiant : SSP04008280101

Ancien identifiant SIS : Non renseigné

Description<sup>1</sup> : Sur ces parcelles ont été mis en évidence la présence de nombreux déchets du BTP, incluant des carrelages, blocs calcaires, fragments d'enrobés, béton, verre et plaques de fibrociment, dont certaines pourraient potentiellement contenir de l'amiante liée, ainsi que des déchets industriels banals DIB (plastiques, métaux de type ferrailage, bois). Des recherches d'amiante, mais non exhaustives, ont été réalisées et ont mis en évidence la présence de déchets amiantés en surface, sur des talus ou des tranchées, sans que les propriétaires ne soient en capacité de préciser leur provenance ni de justifier de leur enlèvement.

Les recherches ont également mis en évidence des traces de PCB, des dépassements des valeurs de bruit de fond en cadmium, cuivre et en zinc.

La quantité de déchets, quelle que soit leur qualification (inertes, non dangereux ou dangereux) mise en évidence mélangée au sol constitue une pollution.

Outre les problèmes de stabilité géotechnique engendrés par la présence de ces déchets, il importe que la compatibilité entre l'usage futur et la qualité des sol pollués soit vérifiée avant la délivrance d'une autorisation de construire.

Documents associés<sup>2</sup> : Non renseigné

# Synthèse de l'action de l'administration

---

Date de dernière mise à jour des informations : 06/08/2021

Description<sup>3</sup> : Sur ces parcelles ont été mis en évidence, lors de la réalisation de travaux d'aménagement pour la réalisation d'un lotissement à usage d'habitation, la présence de remblais limono-sablo-graveleux jusqu'à 3.7m de profondeur, ainsi que des déchets du BTP, incluant des carrelages, blocs calcaires, fragments d'enrobés, béton, verre et plaques de fibrociment, dont certaines pourraient potentiellement contenir de l'amiante, ainsi que des déchets industriels banals DIB (plastiques, métaux de type ferrailage, bois).

Polluant(s) identifié(s) ou suspecté(s) : Non renseigné

Documents associés : Non renseigné

## Géolocalisation

---


Parcelles concernées par le SIS :

Commune	Feuille	Section	Numéro	Code dép.
La Crau	1	BY	0114	83
La Crau	1	BY	0115	83
La Crau	1	BY	0124	83
La Crau	1	BY	0125	83
La Crau	1	BY	0270	83
La Crau	1	BY	0271	83

Plans cartographiques :



● Emplacement classification  
 Fond de carte SCAN IGN®  
 Classification :  
 SSP04008280101



■ Emprise classification  
 Fond de carte Parcelaire Express (PCI) IGN®  
 Classification :  
 SSP04008280101

Coordonnées du centroïde (Web Mercator) : Long. :677604.6309983333, Lat. :5337917.237650482

Superficie estimée : null

1 - Pour les établissements renseignés avant 2020, les informations sont généralement issues de la base de données relative aux secteurs d'information sur les sols (SIS) dont l'information était assurée par le géoportail des risques du Ministère chargé de l'environnement ([www.georisques.gouv.fr](http://www.georisques.gouv.fr))  
 2 - Les documents associés seront téléchargeables sur Géorisques lors de la publication de la fiche  
 3 - Les informations contenues dans les bases de données BASOL et SIS peuvent être similaires pour les établissements créés avant 2020. Ainsi les descriptifs des conclusions de l'administration et de l'action de l'administration peuvent être identiques.