

Identification

Identifiant	83SIS06107
Nom usuel	station service de l'Argens
Adresse	Route Nationale 7
Lieu-dit	
Département	VAR - 83
Commune principale	LES ARCS - 83004
Caractéristiques du SIS	au 28/09/2017

Description du site :

La station service de l'Argens est connu du service des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE) depuis 1979. Lors de l'inspection du 29 février 2016, l'exploitante a déclaré qu'une fuite au niveau de la cuve de fuel de 10 m³ était survenue en date du 4 décembre 2012 et qu'aucune mesure n'avait été prise à l'issue de cet incident (absence d'élimination de la cuve et absence d'investigation permettant de s'assurer de la présence ou non d'une pollution des sols et des eaux souterraines).

Description qualitative :

Malgré les différentes demandes du service des ICPE et la mise en demeure prise à l'encontre de la station service en date 3 février 2017, visant notamment à mettre en œuvre l'élimination ou la neutralisation avec un solide inerte de la cuve susvisée et à démontrer que les mesures prises permettaient de garantir l'absence de risques sanitaires à venir (adéquation de l'état des sols et sous sols avec les usages du site), aucune action n'a été réalisée.

En février 2017, la société a été liquidée.

La DREAL a pu constater le 2 août 2017 la mise à l'arrêt des activités et le démantèlement des installations extérieures (distributeurs d'hydrocarbures notamment).

Par courrier du 25 septembre 2017, la DREAL a notifié à M. le Maire les mesures à prendre en cas de changement d'usage sur le site.

Le 25 septembre 2017, la propriétaire du site a informé la DREAL de l'usage futur projeté du site à savoir l'exploitation une activité de lavage de véhicules. La propriétaire du site s'est également engagée à éliminer les cuves enterrées et à faire réaliser des investigations permettant de délimiter exactement la pollution des sols et des eaux souterraines.

En avril 2018, la situation n'a pas évolué et aucune investigation n'a été réalisée.

Etat technique	Site à connaissance sommaire, diagnostic éventuellement nécessaire
----------------	--

Références aux inventaires

Organisme	Base	Identifiant	Lien
Administration - DREAL	Base BASOL	83.0041	http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=83.0041

Sélection du SIS

Statut Consultable

Critère de sélection Terrains concernés à risques gérés

Commentaires sur la sélection

Caractéristiques géométriques générales

Coordonnées du centroïde 981146.0 , 6267096.0 (Lambert 93)

Superficie totale 5742 m²

Perimètre total 721 m


Liste parcellaire cadastral

Date de vérification du parcellaire

Commune	Section	Parcelle	Date génération
LES ARCS	OE	633	29/05/2013
LES ARCS	OE	634	29/05/2013


Documents

Cartographie



□ Périmètre du SIS
Cartes IGN - IGN

Identifiant : 83SIS06107



□ Périmètre du SIS
Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 83SIS06107